

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabénque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0049-45	FECHA:	08/10/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada (Lado A)



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada (Lado B)



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada (Lado C)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Edy Castillo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	 <i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---