

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabenque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0049-45	FECHA:	20/10/2025.



Foto 1: Zanjeo de la segunda fase de la colocación del cerco de malla.



Foto 2: Avance de la colocación de cemento y tubos galvanizados.



Foto 3: Relleno de concreto de cimiento. Pendiente la colocación de bloks de U y relleno de concreto.



Foto 4: Colocación de los bloks de U y relleno de concreto. Pendiente soldadura de los tubo galvanizados y colocación de malla galvanizada.



Foto 5: Bloks de U colocados con su concreto. Avance de soldadura de los tubos galvanizados.



Foto 6: Picado de la columna del portón de la entrada al Instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Polady Castillo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público