

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Gaviotas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0057-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Se necesita balcones en la ventana de enfrente ya que se encuentra descubierta.



Foto 2: Se sustituir la lámina deteriorada por lámina troquelada



Foto 3: Se necesita cerrar la parte de atrás del aula ya que se encuentra deteriorada la madera



Foto 4: El piso se encuentra rajado.



Foto 5: Se necesita cerrar el aula de los lados ya que la madera se encuentra deteriorada



Foto 6: Se sustituir la madera por costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeisy Escalante

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Las Gaviotas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Gaviotas, Melchor de Mencos, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0057-43	FECHA:	26 de mayo de 2025



9.1 Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaisy Escalante

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público