

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Las Gaviotas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Gaviotas, Melchor de Mencos, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0057-43	FECHA:	26 de mayo de 2025




1.1 Sustitución de lámina por lámina aluuzinc calibre 26 legítima




2.2 sustitución de Estructura de madera por metal



4.3 Sustitución de 2 puertas de metal



5.2 Sustitución de estructura en ventana (balcon)



6.2 Sustitución de piso llquido



17.11 Sustitución del Sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YEISY ESCALANTE Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento	 Firma y sello del Director de la Escuela Educativa Pública
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Gaviotas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Las Gaviotas Melchor de Mencos Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-11-0057-43	FECHA	02 de agosto de 2025



9.1 Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yecisy Escalante

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y sello del Director del Centro Educativo Público

