

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabénque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0342-43	FECHA:	14/11/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: sustitución de estructuras de soporte de madera por metal.



Foto 4: sustitución de piso de cemento líquido



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block en módulo



Foto 6: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yusvi Carrias Salinas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabénque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0342-43	FECHA:	14/11/2025



Foto 7: Sustrución de plafoneras




Foto 8: Sustrución de interruptores simples




Foto 9: Reparación de cableado eléctrico




Foto 10: Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal




Foto 11. Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo



Foto 12. Reparación de Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yusvi Corias Salinas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

