

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabenque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0342-43	FECHA:	30/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: sustitución de estructuras de soporte de madera por metal.




Foto 4: sustitución de piso de cemento líquido



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block en módulo



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yusvi Carias Salinas
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabenque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0342-43	FECHA:	30/11/2025



Foto 7: Sustitución de plafoneras




Foto 8: Sustitución de interruptores simples



Foto 9: Reparación de cableado eléctrico



Foto 10: Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal



Foto 11: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo



Foto 12: Reparación de Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yusvi Carrias Salinas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público