



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Rodmiro Figueroa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0362-45	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento liquido



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block en cocina



Foto 5: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Rodmiro Figueroa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0362-45	FECHA:	31/10/2025




Foto 7: Reparación de azulejo en muebles de cocina




Foto 8: Repello en muro de mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

