

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Arroyito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2901-42                            | FECHA:                         | 26/05/2025         |



Foto 1: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 2: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 3: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 4: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 5: Sustitución de Estructura en ventana



Foto 6: Sustitución de Estructura en Ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
Barrio el Arroyito  
Melchor de Mencos, Petén

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Barrio el Arroyito  
Melchor de Mencos, Petén

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Arroyito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2901-42                            | FECHA:                         | 26/05/2025         |




Foto 7: Sustrución de puerta de baño por puerta de metal



Foto 8: Reparacion de puerta de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

