

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS JOYAS, POPTÚN, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0029-43	FECHA:	11/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3 Sustitución de Puerta



Foto: 4 Sustitución de piso de cemento líquido



Foto: 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto: 6 Sustitución de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Escolar Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS JOYAS, POPTÚN, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0029-43	FECHA:	11/11/2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluy chimenea y plancha de metal




Foto : Sustitución de pila de cemento de dos lavadores



Foto 9: Reparación de repello y Cernido de paredes



Foto 10: Sustitución de llave de paso



Foto 11: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras (3pulg o 4 pulg)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---