

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:



PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Jaball Bravo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0032-43	FECHA:	4/12/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para pasar el número de hojas.

Noe xux Botzoc

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Jabalí Bravo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0032-43	FECHA:	4/12/2025



Foto 7 :Repello en muro



Foto 8:Reparación de muro de contención

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de hojas.

Noe XuX Botzoc

ESQUELA OFICIAL MIXTA
CASERIO NACIMIENTO JABALI
POPTUN, PETEN

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA



ESQUELA OFICIAL MIXTA
CASERIO NACIMIENTO JABALI
POPTUN, PETEN

DIRECCION

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.