

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NACIMIENTO JABALI BRAVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0032-43	FECHA:	25/12/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 2: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




Foto 5: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 6: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO + DUCTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noe xux Batzoc Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NACIMIENTO JABALI BRAVO POPTUN, PETEN	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NACIMIENTO JABALI BRAVO POPTUN, PETEN
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NACIMIENTO JABALI BRAVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0032-43	FECHA:	25/12/2025




Foto1: REPELLO EN MUROS



Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noe xux Botzoc Firma y sello ESQUEMA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NACIMIENTO JABALI BRAVO DIRECCIÓN POPTUN, PETEN	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESQUEMA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NACIMIENTO JABALI BRAVO DIRECCIÓN POPTUN, PETEN
---	---