

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESPOLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0041-43	FECHA:	28/12/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PORTON



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 3: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 4: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 5: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariela Alvarado Ruano.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

