

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO FRANCISCO SAGASTUME
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0062-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA MAS VIDRIO



Foto 4: REPARACION DE MALLA GALVANIZADA



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 6: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público