



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB TS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0065-45	FECHA:	8/3/2025



Foto 1: Sustitución de Lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso cerámico





Foto 5: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del INEB TS		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---