

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0065-45	FECHA:	8/3/2025



Foto1: Sustitución de Lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---