

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN         | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0002-42 | FECHA:                         | 27/05/2025                          |



Foto 1: SUMINISTRO DE TECHO EN COCINA



Foto 2: SUMINISTRO DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCION DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA




Foto 4: SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL




Foto 6: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Krinti Anali Sanabria B.

Firma y sello del Presidente de la QPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN         | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0002-42 | FECHA:                         | 27/05/2025                          |



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Krinti Anali Sanabria B.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
E.O.D.P.



Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo

