

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Se-saltul,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada



Foto 3: 2.1 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: 4.3 Sustitucion de puerta




Foto 5: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Mejoramiento de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público	 Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Se-saltul,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y sello de la Dirección del Centro Educativo Público
--	--