

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Se-saltul,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	20/07/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada



Foto 3: 2.1 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: 4.3 Sustitucion de puerta




Foto 5: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Mejoramiento de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Se-saltul,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	20/07/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Candel Lara

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

