

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0070-43	FECHA:	27/5/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 3: MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 4: SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Días

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0070-43	FECHA:	27/5/2025



Foto 1: REPARACION DE BANQUETA



Foto 2: SUSTITUCION DE CHAPA




Foto 3: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EIVIA DIAZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

