

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Oriental, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0073-45	FECHA:	23/07/2025



Foto1: 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina por lamina troquelada



Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: 2.2 Sustitución de estructura soporte de madera por metal



Foto 5: Mejoramiento de piso



Foto 6: Pintura en Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Oriental, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0073-45	FECHA:	23/07/2025



Foto7: 19.1 Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal



Foto8: 19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: 19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc




Foto 10: 21.1 Repelo en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

