

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0191-45	FECHA:	25/11/2024



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
INTERIOR LATEX LAVABLE (LIMPIEZA, RESANE Y APLICACIÓN) 160 M2



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO INTERIOR



MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ILUMINACION EN MURO CON
ESTRUCTURA DE VENTANA Y SOPORTES DE STRUCTURA METALICA EN
TECHO. PARA MANTENIMIENTO INLCUYE EL SUMINISTRO DE



SUSTITUCIÓN A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA DE INGRESO
DE PUERTA, 2.40 m2; SUSTITUCION DE VIDRIOS 5 MM EN INGRESO DE
PUERTA 2.00 UNIDAD



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS INTERIORES POR VENTANAS METÁLICA CORREDIZAS
CON VIDRIO NEVADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emma Carolina Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPE



Kaun
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0191-45	FECHA:	25/11/20245



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS INTERIORES POR VENTANAS METÁLICAS CORREDIZAS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES (INCLUYE CABLEADO Y ENTUBADO)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES (INCLUYE CABLEADO Y ENTUBADO)



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LISTON, INCLUYE ENTUBADO, CABLEADO, SOPORTES Y TUBOS LED




SUSTITUCIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE 3 FLIPONES




SUSTITUCION DE MURO DIVISORIO POR MURO DE TABLAYESO PARA CERRAMIENTO DE DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0191-45	FECHA:	25/11/2024



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL PARA ZONA FRONTAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL PARA ZONA FRONTAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES PARA SASLIDAS DE ILUMINACION EN EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emma Carolina Aguilar Santes
Firma y sello del Presidente de la OPE

Kaunfel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público