

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. DE LAS AMÉRICAS 6-60 ZONA 10, CANTÓN PACAJA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3222-45	FECHA:	3/10/2025




1. Sustitución de piso existente en siete aulas, por piso cerámico de formato tipo duela de 60 cm por 20 cm. En módulo 1 y 2 .




1. Sustitución de piso existente en siete aulas, por piso cerámico de formato tipo duela de 60 cm por 20 cm. En módulo 1 y 2 .




1. Sustitución de piso existente en siete aulas, por piso cerámico de formato tipo duela de 60 cm por 20 cm. En módulo 1 y 2 .



2. Mantenimiento de puerta de metal, lijado, corte para nivelación de piso y pintura anticorrosiva.



2. Mantenimiento de puerta de metal, lijado, corte para nivelación de piso y pintura anticorrosiva.



3. Sustitución de chorro, por chorro de 1/2" de marca reconocida. En lava manos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y en la última hoja el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Familiares de Pacaja

Firma y Sello Director Centro Educativo Público