

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALVARO COLOM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector las Chilcas al final del Cantón Curruchique
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0049-45	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de cerco de malla por barda prefabricada de concreto reforzado de h= 2.50 mt (Módulo 1). 69 ml



Sustitución de cerco de malla por barda prefabricada de concreto reforzado de h= 2.50 mt (Módulo 1). 69 ml



Sustitución de cerco de malla por barda prefabricada de concreto reforzado de h= 2.50 mt (Módulo 1). 69 ml



Sustitución de cerco de malla por barda prefabricada de concreto reforzado de h= 2.50 mt (Módulo 1). 69 ml



Sustitución de cerco de malla por barda prefabricada de concreto reforzado de h= 2.50 mt (Módulo 1). 69 ml



Repello en muro (Módulo 2) 60 m2, Cernido en muro (Módulo 2) 60 m2, Suministro y aplicación de pintura en muros interiores de color amarillo (Módulo 2) 60 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

