

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0049-43	FECHA:	3/04/2025



Mantenimiento de muro con repello en interior de aulas



Mantenimiento de muro con repello en interior de aulas



Sustitución de inodoro y accesorios en baños elongado con push y accesorios en inodoro (contra llave, tubo de abasto, flotado de tanque, válvula de llenado).



Suministro de azulejos para baños.



Suministro de planchas de concreto en área de patio



Suministro y aplicación de pintura latex para exterior e interior de área de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del representante de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0049-43	FECHA:	03/04/2025



Mantenimiento de muro con repello en interior de aulas



Mantenimiento de muro con repello en interior de aulas




Suministro de inodoro y accesorios en baños elongado con push



Suministro de azulejos para baños.



Suministro de planchas de concreto en área de patio



Suministro y aplicación de pintura latex para exterior e interior de área de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público