

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS POZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0054-42	FECHA:	13/07/2025



Foto 1: Sustitución de plancha en cocina



Foto 2: Repello en muro en interior de cocina



Foto 3: Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto H=2.50 m (concreto reforzado) Sustitución de Porton, de dos hojas de metal



Foto 4: Mantenimiento sustitución de piso de concreto a piso cerámico




Foto 5: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC en cocina



Foto 6: Sustitución de pila por lavatrastos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

