


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.R.O.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0199-43	FECHA:	7/07/2025



Sustitución de Lámina troquelada a lámina troquelada calibre 26 en módulo 3.




Fabricación de Balcones en módulo 2.




Sustitucion de Balcones en módulo 3.



Sustitucion de Piso de torta a piso ceramico en aula.



Sustitucion de Ventanas de metal a PVC en módulo 2.



Sustitucion de Piso de torta a piso cerámico en corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.R.O.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0199-43	FECHA:	7/07/2025



Mantenimiento de tableros deportivos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la Escuela

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público