

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chicalquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0211-43	FECHA:	3/10/2025




Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada maxalum calibre 26, mas 5 laminas transparente de 10 ft. en modulo 1 y 2.



Repello y alisado en muros de cocina. 45 m2



Sustitución de mesa de trabajo de 4.80 X 0.80 mts. en cocina con azulejo y salpicadera.



Mantenimiento de plancha 1.50 x 1.10 mts, con chimenea de ladrillo tubular, sombrero, bastidor de T de 1/2 pulgada de 20" x 36", con azulejo alrededor y granito arriba, puerta de metal para leña.



Mantenimiento de losa interior de cocina, limpieza y aplicación de pintura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público