

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MOLINO DE LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0214-43	FECHA:	01/10/2025



Sustitución de 30 ml de tubería de PVC línea principal de aguas negras de 4" de los baños




Reparación de 196 ml cableado eléctrico Calibre 10 AWG aereo y sobrepuesto en aulas cocina, pasillos, con tubería de protección.



Sustitución de 17 lamparas a lamparas LED 30W 2400 Lumines



Sustitución de 17 plafoneras, aulas cocina y pasillos



Sustitución de 11 tomacorrientes dobles aulas, cocina y pasillo



Sustitución de 6 interruptores en aulas, cocina y pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MOLINO DE LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0214-43	FECHA:	01/10/2025



Sustitución de 3 Puertas de Metal en baños con aplicación de pintura anticorrosiva color azul



Sustitución de 8 m2 lámina por lámina troquelada Calibre 26, en baños



Suministro e instalación de estructura portante de metal de 8m2 para lámina troquelada en baños



Sustitución de Plancha en cocina de 1.30 mts X 1.00 mts X 0.90 mts con chimenea y plancha de metal



Suministro de torta de concreto de 115 m2 en área de patio con e=0.10 mts



Sustitución de 3 sanitarios elongados y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MOLINO DE LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0214-43	FECHA:	01/10/2025





Sustitución de tablero principal 6 * 110



Sustitución de depósito de agua 1100 lts para baños y estructura de metal



Suministro y aplicación de 30 m2 de pintura latex en baños interior y exterior sherwin Williams Peninsular



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--