

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiquival Viejo, Aldea Chiquival
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0220-43	FECHA:	25/07/2025



Sustitución de muro de contención a una H = 4 metros arriba del nivel del suelo, de block pineado con refuerzo de columnas y 4 soleras intermedias con hierro corrugado de $\varnothing 1/2"$ grado 40



Longitud Critica De Muro fisurado 6.50 metros lineales



El muro posee Grietas debido a Sismos



Sustitución de muro de contención a una H = 4 metros arriba del nivel del suelo, de block pineado con refuerzo de columnas y 4 soleras intermedias con hierro corrugado de $\varnothing 1/2"$ grado 40



Sustitución de columnas h = 2 m con hierro corrugado $\varnothing 1/2"$ grado 40, para cerramiento con malla en muro de contención



Fotografía de la Parte Superior del Muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chiquival Viejo, Aldea Chiquival
ESTABLECIMIENTO:	09-04-0220-43	FECHA:	25/07/2025



Sustitución de columnas h = 2 m con hierro corrugado Ø 1/2" grado 40, para cerramiento con malla en muro de contención



Sustitución de muro de contención a una H = 4 metros arriba del nivel del suelo, de block pineado con refuerzo de columnas y 4 soleras intermedias con hierro corrugado de Ø1/2" grado 40



Sustitución de muro de contención a una H = 4 metros arriba del nivel del suelo, de block pineado con refuerzo de columnas y 4 soleras intermedias con hierro corrugado de Ø1/2" grado 40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

TACA
Firma y sello del Presidente de la OPF



Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello

