

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0790-43	FECHA:	9/10/2025




Sustitución de lámina acanalada por lamina troquelada maxalum calibre 26 en salón, dirección, bodega y cocina. 525 m2



Repello y alisado en muros de cocina y dirección. 75 m2



Sustitución de pila por lavatrastos fundido y con azulejo, salpicadera, incluye chorro (instalación de agua y drenaje) en cocina. 1 unidad



Mantenimiento de planchas de 1.50 X 1.10 m con chimenea de ladrillo tubular y sombrero bastidor T de 1/2 pulgadas de 20" x 36" con azulejo alrededor, granito arriba y plancha de 2 quemadores de metal.



Sustitución de cubierta con cielo falso de PVC en salón, dirección y cocina. 122 m2



Sustitución de torta de cemento, por piso cerámico en cocina y escenario de salón. 32 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF




[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0790-43	FECHA:	9/10/2025



Sustitución de lámparas Led 24w 12 plg blancas (10) unidades en salón, dirección y cocina.



Sustitución de interruptores Bticino dobles (5) unidades en salón, dirección y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---