

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a AVENIDA 1A-49 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-1098-43	FECHA:	14/04/2025



Sustitucion de divisiones de lamina por divisiones de durock



Sustitucion de divisiones de lamina por divisiones de durock




Sustitucion de lamina en techo de servicios sanitarios y rampa



Sustitucion de balcones



Impermealizacion de losa con impermebealizante



Mejoramiento de drenaje en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a AVENIDA 1A-49 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-1098-43	FECHA:	14/04/2025



Sustitucion de rotoplas de 2500 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Junta	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---