

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL BARREAL ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0237-43	FECHA:	9/04/2025



Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea tubo de concreto y plancha de metal en cocina.




Suministro de estufa con chimenea tubo de concreto en cocina



Suministro mesa de trabajo tabique mas azulejo en cocina



Sustitución gabinete por gabinete de concreto



Sustitución de Azulejo en migitorio y lavamanos de baños



Sustitución Grifería en Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL BARREAL ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0237-43	FECHA:	9/04/2025



Sustitución tubo de abasto lavamano baño de niños



Sustitución de inodoro elongado



Sustitución de lavatrastos de concreto en cocina



Sustitución red drenaje sanitario para pila y lavatrasto



Mantenimiento a balcones de metal en aula 1 del modulo 2



Suministro de aplicación pintura exterior latex celeste phantom 293 para muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL BARREAL ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0237-43	FECHA:	9/04/2025



Sustitución de plafonera en aulas 1 y 2, bodega y dirección de modulo 1



Suministro interruptor simple



Sustitución tomacorriente doble aulas 1 y 2 dirección moludo 1



Reparación de cableado calibre 12AWG mas poliducto (sobrepuesto).



Reparación de cableado calibre 14AWG mas poliducto (sobrepuesto). Aulas 1 y 2 bodega y dirección modulo 1



Sustitución tablero principal 4x110

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL BARREAL ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0237-43	FECHA:	9/04/2025



Sustitución de Pared Divisoria de tabla yeso en aulas 1 y 2 de modulo 1



Suministro de aplicación pintura interior latex lavable(limpieza, resane y aplicación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

