

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA, ALDEA EL RINCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-3786-42	FECHA:	4/5/2025



Sustitucion de estufa rural completa (incluye chimenea de ladrillo y plancha de metal) ., Sustitucion de puertas metalicas en baños




Sustitucion de azulejo en baños



Sustitucion de puertas metalicas en baños



Mantenimiento preventivo (refuerzo de estructura de metal)



1.Sustitucion de pila de concreto 2. Aplicación y remozamiento de fosa septica (repello, caja de cortina con block y tapadera, instalacion de tuberias de baños, cerndidos y tallados, revision de material de absorcion)



Reparacion de repello y cernido de paredes en parte trasera de aulas de modulo 3 y modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

