

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ciénagas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0024-45	FECHA:	1/10/2025



Mantenimiento de muro con aplicación de pintura interior marca Sherwin William en aulas de modulo 1



Mantenimiento de muro con aplicación de pintura exterior marca Sherwin William en aulas de modulo 1



Sustitución de mingitorio en baños reforzado con azulejo



Sustitución de tubo de drenaje de 3" y línea de agua potable cocina



Sustitución de pila de concreto por lavatrastos de concreto reforzado con azulejo



Reparación e instalación de lamparas en aulas de 10 whatss modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ciénagas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0024-45	FECHA:	1/10/2025



Sustitución de plancha de metal de 1.35 m por 95 cm. y chimenea de ladrillo



Mantenimiento de mesa de trabajo por mesón de concreto con azulejo de 4.70 m por 1 m de ancho, gabinetes y puertas en PVC. De 85 cm. Por 4.30 m. de largo



Sustitución de tapadera de pila en metal en patio



Sustitución de brocal de pozo de agua en patio

0

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

