

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ROJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0028-41	FECHA:	15/07/2025



Sustitución de gradas de concreto por gradas de concreto armado módulo 2.



Mantenimiento correctivo de planchas de concreto en entrada de módulo 1.



Sustitución Canal PVC por canal PVC aulas módulo 1.



Sustitución Planchas Piso de cemento por piso vinil en aulas módulo 2.



Mantenimiento de Pintura en aulas muros de lámina interiores Sherwin Williams Fast Dryve celeste secado rapido Pantone 293.



Mantenimiento de Pintura en aulas muros de lámina exterior Sherwin Williams Fast Dryve celeste secado rapido Pantone 293.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ROJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0028-41	FECHA:	15/07/2025



Reparación de estufa existente con azulejo más chimenea de concreto módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

