

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                |                                |                   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CABRICAN          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOMA GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-06-0792-43  | FECHA FINALIZACION:            | 4/11/2025         |



Foto 1: Mantenimiento y aplicación de pintura corona clásica latex a base de agua color celeste en muros interiores de salón módulo 1. (138 m2)



Foto 2: Mantenimiento y aplicación de pintura de aceite corona color azul para sáculo en interior de salón + muros exteriores de aulas módulo 1. (38 m2)



Foto 3: Mantenimiento y aplicación de pintura de aceite corona color celeste para muros exteriores de aulas 1er. Y 2do. Nivel módulo 1. (117 m2)



Foto 4: Mantenimiento y aplicación de pintura Sherwin Williams color celeste para muros exteriores aulas 1ro. Y 2do. Nivel fachada frontal. Módulo 1. (250 m2)



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso porcelanato 60x60 cms. para cocina módulo 1. ( 26 m2)



Foto 6: Instalación de baranda de metal segundo nivel altura 1.10 Mts. con tubo cuadrado de 1" módulo 1. ( 29 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eph*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                |                                |                   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CABRICÁN          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOMA GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-06-0792-43  | FECHA FINALIZACION:            | 4/11/2025         |



Foto 7: Mantenimiento Correctivo de escenario en Salón, con azulejo módulo 1. (5 m2)



Foto 8: Mantenimiento en puertas de metal con pintura de Aceite Fas Dray Sherwin Williams Secado Rápido color azul módulo 1 (incluye limpieza y lijado). (9 unidades)



Foto 9: Mantenimiento de balcones en aulas 1ro. Y 2do. Nivel módulo 1, con pintura de aceite Sherwin William fas dray secado rápido incluye limpieza y lijado, color azul. (28 m2)



Foto 10: Mantenimiento de barandas 2do. Nivel con pintura de aceite fas dray secado rápido Sherwin Williams incluye limpieza y lijado, color azul modulo 1. (24 m2)



Foto 11: Sustitución portón de ingreso de metal por portón de metal. Módulo 1. (1 unidad)



Foto 12: Sustitución de letrero oficial de la escuela( incluye elaboración de marcos de letras, rotulación y aplicación de pintura en letras) . (41 unidades)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                |                                |                   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CABRICAN          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOMA GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-06-0792-43  | FECHA FINALIZACION:            | 4/11/2025         |



Foto 13: Sustitución de piso de concreto por piso antideslizante ingreso a escuela 2do. nivel módulo 1. (5 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OEA | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|