

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cajolá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vásquez y Huiniles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0006-41	FECHA:	4/04/2025



sustitución de techado de lamina por lamina de galvalume calibre 26 y sustitución de soporte de madera por metal.



suministro y aplicación de pintura interior de muro, cocina, aulas interior e exterior.




sustitución de lamparas por bombillo 40w tecnolife interior e exterior de las aulas.



sustitución de piso de concreto interior de la cocina, corredor por piso cerámico.



sustitución de piso de torta por piso de cerámico en baños, y sustitución de piso de concreto por azulejo en lavamanos.



sustitución de cielo falso para aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

