



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcoral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0006-43	FECHA:	28/10/2025



Foto1: Sustitución de chapa cerradura sobreponer de engrape en porton y puerta de aula




Foto 2: Sustitución de piso de granito a piso cerámico de 3 aulas y baños(incluye Pegaso y Sisa)




Foto 3: Suministro y aplicación Pintura exterior látex celeste Pantone 293 para paredes en cancha




Foto 4: Suministro y aplicación Pintura exterior látex Azul Pantone 293 para socalos, pestañas y columnas




Foto 5: Suministro y aplicación Pintura interior látex lavable en aulas (diferentes colores estéticos) incluye accesorios



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal (lijado, pintado,) incluye accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcoral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0006-43	FECHA:	28/10/2025




Foto1: Mantenimiento de azulejo en plancha de cocina (incluye pegaso y sisa)



Foto 2: Sustitución de Bombillo LED GLOBO 30W 2400 Lúmenes en aulas




Foto 3: Sustitución de tomacorrientes dobles en aulas (2P+T 15A 125V)



Foto 4: Repello en muro exterior de cocina (incluye cemento y arena)




Foto 5: Sustitución de pila de cemento prefabricado de dos lavaderos




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público