

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	04/08/2025



Sustitución de estructura de metal de ventana con vidrio de 5 mm



Sustitución de canal de metal




Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Suministro y aplicación de pintura exterior látex celeste PANTONE293 para muros y azul PANTONE 293 para zócalo



Suministro y aplicación de pintura interior látex lavable



Sustitución de accesorios de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	04/08/2025



Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto (concreto reforzado)




Sustitución de depósito de agua 1100 litros (tricapa)




Reparación de muro con block de 14x19x39 cm



Repello en muro perimetral de ingreso



Alisado en muro perimetral de ingreso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

