

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TWITZ ISBIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Twitz Isbil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0350-43	FECHA:	31/07/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Impermeabilización de losa con impermeabilizante acrílico 6 años



Sustitución de puertas de metal incluye chapa yale



Suministro E instalacion de puerta de madera parte interior con chapa de bola



Sustitución de bajada de agua pluvial tubo PVC



Mantenimiento de muros repello e impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Twitz Isbil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0350-43	FECHA:	31/07/2025



Suministro y aplicación pintura interior latex lavable color celeste pantone 293 y zocalo azul pantone 293 (limpieza, resane y aplicación)



Remozamiento de estructura de pared de tabla yeso de interior de aulas




Sustitución de accesorios de inodoro



Sustitución de lamparas flourecentes 200-RS-48-2/FIT Lampara 2*48 RS Liston con 2 tubos flourecente18w DL



Reparación de banquetas de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

