


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


|                             |                |                                |                          |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | Concepción Chiquirichapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Talmix             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-11-1092-43  | FECHA:                         | 10/11/2025               |



Sustitución de mesa de trabajo de concreto en cocina con azulejo y azulejo en salpicadera. 2.50 m2 - finalizado




Mantenimiento correctivo en losa con concreto y aditivo para concreto viejo y nuevo con un 2 % de desnivel hacia aguas pluviales y acabado remolineado 168 m2. en patio tercer nivel - finalizado




Suministro y aplicación de pintura interior latex. (750 m2) - finalizado



Suministro y aplicación de pintura exterior latex color pantone celeste 293 y zocalo azul pantone 293. (950 m2) - finalizado




Sustitución de lámina transparente de policarbonato en techo de patio 1. 4 unidades -- finalizado




Sustitución de puerta de metal 0.83 m\* 2 m en bodega de leña - finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

