

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 1: Sustrución en estructura de soporte en baños con material galvanizado



Foto 2: Sustrución de lámina troquelada calibre 26 incluye



Foto 3: Mantenimiento correctivo en pañuelos en terraza lateral



Foto 4: Sustrución de canal de pvc de 2 pulgada alto flujo en terraza lateral



Foto 5: Sustrución de piso, por piso cerámico formato 33.33 cms



Foto 6: Sustrución de lámparas, por lámpara en cancha deportiva incluye cableado y protección de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA:	7/07/2025




Foto 7: Mantenimiento de tubería de agua 1/2" existente



Foto 8: Sustitución de tanque de agua en cocina con tanque incluye 2 lavaderos y accesorios + azulejo



Foto 9: Mantenimiento en piso de concreto en bodega




Foto 10: Mantenimiento correctivo en muros con repello impermeabilizante



Foto 11: Sustitución puerta de metal con chapa yale



Foto 12: Sustitución de azulejo en mingitorio en baño de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 13: Sustitución de cielo falso por cielo de PVC



Foto 14: Mantenimiento correctivo a rampa de acceso



Foto 15: Sustitución de estructura de soporte en gradas con material galvanizado



Foto 16: Sustitución de lámina troquelada calibre 26




Foto 17: Sustitución de piso de cemento por cerámico en gradas



Foto 18: Sustitución de lavamanos por lavamanos empotrados incluye azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

