

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenago	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toj Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-4134-43	FECHA:	12/08/2025



Foto 1: Sustitución de ventana de metal por ventana de pvc color blanco finalizado



Foto 2: Sustitución de concreto por piso cerámico finalizado.



Foto 3: Sustitución de mesa de madera por mesa de concreto con todo el azulejo finalizado.



Foto 4: Sustitución de ventana de metal por ventana de metal para despachar la refacción de los estudiantes finalizado



Foto 5: Mantenimiento correctivo de pared por azulejo cerámico en cocina finalizado.



Foto 6: Mantenimiento correctivo de chimenea de metal por ladrillo finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenago	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toj Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-4134-43	FECHA:	12/08/2025




Foto 7: Sustrucción de lamina acanalada y estructura de madera por estructura de metal y lamina troquelada en modulo 1.



Foto 8: Mantenimiento correctivo en pared por azulejos cerámico en baños.




Foto 9: Sustrucción de plancha de metal por palncha de metal en estufa rural en modulo de cocina.




Foto 10: Mantenimiento y aplicación de pintura en pared de block en modulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

