

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango    | MUNICIPIO:                     | San Martín Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea el Rincón         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-12-0003-41     | FECHA:                         | 18/11/2025              |



90 metros cuadrados de Sustitución de malla electrosoldada con marco de metal + pintura anticorrosiva + postes de tubo galvanizado



1 unidad de Sustitución de porton de metal de 6.5x3m + pintura anticorrosiva + rieles + soporte de metal



55 metros lineales de Mantenimiento preventivo de pared con solera de 20x20cm + armadura hierro de 3/8



1 unidad Sustitución de ventana con marco de aluminio blanco



35 unidades de Sustitución de ventanas con vidrio transparente



1 unidad de Sustitución de puerta de metal con chapa + pintura anticorrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público