

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M TALCANAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talcanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0011-43	FECHA:	13/11/2025



Foto 1: Armado de mesa de trabajo



Foto 2: Colocación de azulejo en mesa de trabajo



Foto 3: Instalación de puertas en mesa de trabajo



Foto 4: Desinstalación de muro prefabricado de metal y madera



Foto 5: fijación de marco y hoja de puerta de HDF



Foto 6: Instalación de balcones metálicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M TALCANAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talcanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0011-43	FECHA:	13/11/2023



Foto 1: Desmontaje de vigas de madera en estructura portante en gradas



Foto 2: Instalación de estructura metálica e instalación de cubierta de lámina



Foto 3: Fijación de cinta antideslizante en gradas



Foto 4: Instalación de puerta metálica en el área de dirección



Foto 5: desinstalación de baranda de madera



Foto 6: Desinstalación de porterías de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guizablanque	MUNICIPIO:	San Martín Guastamuz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. R.M. TALCANAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Amara Talcanas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-12-0011-43	FECHA:	18/11/2015



Foto 1: Aplicación de pintura en puerta metálica



Foto 2: Instalación de maderas metálicas y repisas de madera



Foto 3: Limpieza de canal pluvial y conexión de bajada pluvial



Foto 4: aplicación de pintura en paredes y voladizo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COP



[Firma]

Firma y Sello del Centro Educativo Público

