

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COLONIA NUEVO SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA:	9/04/2025



sustitucion de piso de concreto t=0.05 mts.en patio



sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26 en cubierta de galera



mantenimiento de pintura en barandas de metal de muro perimetral



mantenimiento de pintura anticorrosiva en porton principal




mantenimiento de repello en bordillo de losa final en modulo # 1,2,3,4



sustitucion de deposito de tanque sistema rotoplas capacidad 1,100 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--


Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello Firma y sello




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.COLONIA NUEVO SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA:	9/04/2025



mantenimiento de loza con impermeabilizante acrílico en edificio escolar



sustitucion de tubería para bajadas de agua pruvial en edificio escolar



reparacion de ventanas con vidrios claro de 40x40 cms.de 5 mm en cosina



sustitucion de inodoro en sanitario de mujeres




Mantenimiento de pintura en muro y aula #1



sustitucion de estructura metalica con tubos de 4x4 chapa 16 en galera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.COLONIA NUEVO SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA:	9/04/2025




sustitucion de canal pvc alto flujo en baños y direcccion



sustitucion de lamina troquelada alizinc calibre 26 en cubierta de direcion y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPESE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello

