

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Loma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3213-45	FECHA:	23/06/2025



No.1 Sustitución de parales de madera por cubierta de estructura metálica, consistente en estructura de tubo galvanizado de 6", 5" y o 4" chapa 14, costanera de 4" por 2" de 1.5 de espesor, en área recreativa.



No. 2 Sustitución de cubierta de lámina consistente en techo de lámina troquelada calibre 26 de Aluzinc en área recreativa.



No.1 Sustitución de parales de madera por cubierta de estructura metálica, consistente en estructura de tubo galvanizado de 6", 5" y o 4" chapa 14, costanera de 4" por 2" de 1.5 de espesor, en área recreativa.



No. 2 Sustitución de cubierta de lámina consistente en techo de lámina troquelada calibre 26 de Aluzinc en área recreativa.



No.1 Sustitución de parales de madera por cubierta de estructura metálica, consistente en estructura de tubo galvanizado de 6", 5" y o 4" chapa 14, costanera de 4" por 2" de 1.5 de espesor, en área recreativa.



No. 2 Sustitución de cubierta de lámina consistente en techo de lámina troquelada calibre 26 de Aluzinc en área recreativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Genoveva Anabela parate
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

