

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0001-41	FECHA:	07/04/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada 0.38 Calibre 26" en módulo 1 y 2



Sustitución de lámina por lámina troquelada 0.38 Calibre 26" en módulo 1 y 2



Sustitución de capote de lámina Para lámina troquelada.



Sustitución de 2 puertas metálicas para aulas



Sustitución de 2 puertas metálicas para aulas

Sustitucion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---