

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOMA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0008-43	FECHA:	10/7/2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo de 198 m2 de losa con impermeabilizante acrílico de 6 años en aulas de módulo 2.



Foto 2: Sustitución de bajadas de agua pluvial con tubo de 2 1/2" en aulas de modulo 2.



Foto 3: Mantenimiento a 60 m2 de techo de lámina con pintura anticorrosiva (incluye limpieza y lijado previo) en área de Cocina Escolar.



Foto 4: Reparacion de 110 m2 de plancha de concreto en pasillos posteriores de Módulo 1, módulo 3, area de cocina y area de servicios sanitarios.



Foto 5: Sustitución de 14 mts. de Canal de Agua Pluvial de 3" y accesorios PVC en Modulo 1.



Foto 6: Suministro y aplicación de 350 m2 de pintura exterior e interior, en Módulo 1, latex color blanco hueso (incluye limpieza, resane mínimo y aplicación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

