


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0012-43	FECHA:	28/04/2025



EN LA FOTO SE EVIDENCIA EL TRABAJO QUE SE REALIZA DURANTE LA INSTALACION DE PISO CERAMICO




SE LE ESTA APLICANDO PINTURA A LAS PUERTAS



AQUÍ SE PUEDE OBSERVAR COMO SE FUEDESARROLLANDO LA APLICACION DE PINTURA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO





AQUÍ SE PUEDE EVIDENCIAR QUE SE ESTABA TRABAJANDO EN LA INSTALACION DEL NUEVO MIGITORIO



DE ESA MANERA SE FUE APLICANDO REPELLO A LAS PAREDES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público